



PLANTA SEGUNDA

LEYENDA

-  SEÑAL PELIGRO OBRAS
-  SEÑAL LIMITACION DE VELOCIDAD
-  RECORRIDOS DE CIRCULACION
-  ACCESO OBRAS Y ACOPIO DE MATERIALES
-  LUZ AMBAR INTERMITENTE IP-44
-  VALLADO PROVISIONAL DE OBRA DE POSTES Y ACERO GALVANIZADO
-  ANCLAJE DE SEGURIDAD
-  BAJANTE PARA VERTIDO DE ESCOMBROS
-  BARANDILLA DE PROTECCION DE BORDE DE FORJADO CLASE B, 1m DE ALTURA
-  ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
-  PROTECCION DE HUECOS MEDIANTE TUBOS METALICOS EXTENSIBLES

- NOTA-1:
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE TENDRAN EN CUENTA LOS DETALLES DE LAS FICHAS CONTENIDAS EN EL PLANO Nº13. ASI COMO LAS NORMAS Y PLANES VIGENTES APLICABLES A LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD.
- NOTA-2:
LA ORDENACION DE LA CIRCULACION DE OBRA, LA COLOCACION DE SEÑALES, ETC. SE EFECTUARA DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES
- NOTA-3:
EN LOS ACCESO SE COLOCARAN DE FORMA QUE SEAN VISIBLES LOS SIGUIENTES CARTELES:
-PELIGRO OBRAS
-USO OBLIGATORIO DEL CASCO,
-PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL AJENO A LA OBRA
- NOTA-4:
EN LOS CANTOS DEL FORJADO QUE ESTANDO SITUADOS EN ULTIMA PLANTA Y SOBRE FACHADAS, PATIOS O MEDIANERAS SIN EDIFICAR, SE COLOCARAN GANCHOS METALICOS, PARA POSTERIOR MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS. ASIMISMO TAMBIEN SE COLOCARAN EN CUMBRERAS, CABALLETES Y PUNTOS ELEVADOS DE LA CUBIERTA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL: PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO PARA LOS SERVICIOS DE I+D+i Y EMPRENDIMIENTO. (JAEN)

Situación:	C/ Virgen de la Cabeza nº 2	Plano nº	ESYS-4
Promotor:	UNIVERSIDAD DE JAEN	Fecha:	Enero 2.013
Financiación:			
 Arqui3 Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. Avda. de Oro Verde nº 2 - 2ºB. Martos (Jaén). C/ Virgen de la Capilla nº 11 - 2ª Planta. Jaén.			
 Juan Carlos López - Jesús Rincón González - Julián Moreno López			
Fase demolición completa de edificio. Cubierta			
Escala: 1:100			