

PLANTA TERCERA

LEYENDA

	1	Demolicion completa de edificio.
	2	Para aislamiento perimetral: 1-Levantado de pavimento de terrazo. 2-Demolicion de solera. 3-Excavacion de zanja.
	3	Demolicion de escalera y pectáño.
	4	Demolicion de forjado unidireccional de hormigon.
	5	Demolicion de tabiqueria y carpinteria interior.
	6	Desmontado de carpinteria exterior.
	7	Demolicion de muro de mamposteria
	8	Desmontado de ascensor.
	9	Demolicion de falso techo de escayola.
	10	Levantado de pavimento de madera
	11	Levantado de pavimento de terrazo.
	12	Cegado de hueco.
	13	Demolicion de acerado.
	14	Escaleras 2 y 3 1-Demolicion de acerado y solera de hormigon 2-Demolicion de aglomerado 3-Excavacion en vaciado para sotano
	15	Demolicion de cerramiento de doble hoja (altura completa), 0,50cm de apertura
	16	Demolicion de cerramiento de doble hoja (media altura)
	16.1	Demolicion de cerramiento de doble hoja (altura completa)
	17	Levantado de alero de teja ceramica y de canal oculta.
	18	Demolicion de cornisa de piedra caliza.
	19	1-Levantado de teja ceramica 2-Levantado de tablero ceramico 3-Demolicion de formacion de pendientes.
	20	1-Demolicion de muro de mamposteria piedra caliza

CUADRO DE SUPERFICIES		
	SUPERFICIE UTIL	SUPERFICIE CONSTRUIDA
PLANTA BAJA	1.570,20	1.830,50
PLANTA PRIMERA	1.506,40	1.606,50
PLANTA SEGUNDA	1.528,30	1.723,60
PLANTA TERCERA	1.206,20	1.367,90
PLANTA CUARTA	637,80	719,10
CASETON ESCALERA	20,00	54,90
TOTAL SUPERFICIE	6.468,90	7.302,50

PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE
MAGISTERIO PARA LOS SERVICIOS DE I+D+i Y EMPRENDIMIENTO. (JAEN)

Situación: C/ Virgen de la Cabeza nº 2

Promotor:
UNIVERSIDAD DE JAÉN

Fecha:
Enero 2.013

Financiación:





arquí3 Arquitectura y Urbanismo, S.L.P.
Avda. de Oro Verde nº 2 - 2ºB. Martos (Jaén).
C/ Virgen de la Capilla nº 11 - 2ª Planta. Jaén.

PLANTA TERCERA. Demoliciones