



CERTIFICADO DE INSPECCION PERIODICA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN

Certificado n.º 23/05/0038/12

Nº Notificación: 23-14032012.031

Coordenada X: 431576 Y: 4182565

D. ANGEL MANUEL LEON GRANDE, en representación de SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A., Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC, con acreditación número OC-I/058.

CERTIFICA

Que de conformidad con el Real Decreto 223/2008 por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, se ha procedido en fecha 14/03/2012 a la Inspección Inicial de la siguiente instalación, de acuerdo con el procedimiento PE.IR/RE-002, con resultado:

☐ FAVORABLE ☒ CONDICIONADA ☐ NEGATIVA

Reglamento aplicable: ☐ RD223/2008 ☐ D3151/1968 ☒ Líneas Subterráneas anteriores al RD 223/2008

LÍNEA:	☐ AEREA ☒ SUBTERRANEA
TITULAR:	UNIVERSIDAD DE JAEN
DOMICILIO SOCIAL:	CL PARAJE LAS LAGUNILLAS - JAEN
LOCALIZACIÓN:	INTERIOR ENTRE CT-C2 y CT-B4
TENSIÓN:	20 KV
N.º FASES Y CIRCUITOS:	3/1
SECCIÓN Y TIPO CONDUCTOR:	HEPRZ1 12/20 KV 1x150 mm2 Al + H16
LONGITUD:	0,125 Km.
NÚMERO DE APOYOS:	NA

DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA:

RAZÓN SOCIAL: NA

RELACIÓN DE LA ÚLTIMA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHAS REALIZACIÓN	REALIZADO POR	OBSERVACIONES

Se dispone de certificado o acta de inspección periódica anterior: ☐ SI ☒ NO

Se dispone de proyecto: ☐ SI ☒ NO

Y para que conste, se expide el presente Certificado en JAEN a 14/03/2012

Por el Organismo de Control Autorizado

SGS Inspecciones
Reglamentarias S.A.
Nº 23

Fdo. ANGEL MANUEL LEON GRANDE

Plazo de validez: Hasta el 14/03/2015



Certificado n.º 23/05/0038/12

TABLA REGISTRO DE VALORES PARA VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

▪ **LINEAS AEREAS**

Apoyo n.º	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Numeración Propia																							
Frecuentado (S/N)																							
P.a.t. (Ω)																							
Tipo Terreno (*)																							

(*)TIPO TERRENO	A	Asfalto	H	Hierba	T	Tierra	P	Pedregoso
-----------------	---	---------	---	--------	---	--------	---	-----------

▪ **LINEAS EN GALERIAS**

P.a.t. (Ω)	Galería 1:	Galería 2:	Galería 3:	Galería 4:	Galería 5:
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------

RESUMEN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN EL RECONOCIMIENTO DE LA INSTALACIÓN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CLASIFICACIÓN
5.2	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INFERIOR A LA REGLAMENTARIA	DG

DMG	Defecto muy grave. Plazo de corrección inmediato
DG	Defecto grave. Plazo de corrección 6 meses
DL	Defecto leve. Plazo de corrección antes de la próxima inspección

Y para que conste, se expide el presente Certificado en JAEN a 14/03/2012

Por el Organismo de Control Autorizado

SGS Inspecciones
Reglamentarias S.A.
Nº3

Fdo. ANGEL MANUEL LEON GRANDE

Página 2 de 2